

Deelnemers Bulletin 15 22 september 2020

Toegestane aanpassing moer aandrijf-as.

Doel is om de aandrijf-as te voorzien van een extra borging omdat deze soms los lijken te lopen met het gevolg dat de navens uitwalsen of homokineeteinden afbreken. Originele moer aanpassen in draaibank door de "kraag" eraf te draaien en vervolgens met een originele moer dubbel te monteren. Bestelnummer van nieuwe moer: Ford OEM: 1885847 €6,41

Fig.1 Nieuwe situatie:



Fig.2 Bestaande situatie:



Fig.3 Voorbeeld inklemming in draaibank:



Fig.4 Verschil tussen de originele en aangepaste moeren: aangepaste versie moet een dikte hebben van 14mm.



Fig.5 Stap 1: aangepaste moer eerst monteren, aanhaalmoment is 280Nm



Fig.6 Stap 2: de originele (onaangepaste) moer terug monteren en vastdraaien op 180Nm.

